

未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧

番号	施設名称	所在	状況	対策内容	対策完了年度	事業主体
1	松原市立第2保育所	松原市南新町1-11-27地先	歩道がなく、路側帯を車が通る。	路面標示の設置	令和元年度	松原市
2	松原市立第4保育所	松原市北新町3-17-13地先	路面標示が消えかけている。	路面標示の復旧	令和元年度	松原市
3	青い鳥学園	松原市田井城6-327-1地先	東西の横断歩道がない。点滅信号の為、ボタンを押さずに通行する。	交差点改良	令和2年度	松原市
4	ことり保育園	松原市天美南5-4-5地先	踏切内に段差があり歩きにくい。また車、自転車、歩行者が混在している。	歩道設置	令和元年度	松原市
5		松原市天美南4-5-12地先	通行時、対面から通行する車両が多く危険。	路面標示の復旧	令和元年度	松原市
6	松原保育園	松原市松ヶ丘3-845地先	保育園前交差点において安全に待機できるスペースない。	防護柵の設置	令和元年度	大阪府
7	天美保育園	松原市天美東8-5-11地先	通学、通園の児童が多いものの、道幅が狭く、交通事故も発生している。	カーブミラーの設置	令和2年度	松原市
8	みつばち保育園	松原市田井城6-327-1地先	信号が短く、横断歩道が1ヶ所しかないので渡るときに危険。	交差点改良	令和2年度	松原市
9		松原市田井城5-13-10地先	防護柵と水路に隙間があり落下するの危険性がある。	転落防止柵の改修	令和元年度	松原市
10	阿保くすの木保育園	松原市阿保5-16-4地先	路面標示が消えかけている。	路面標示の復旧	令和元年度	松原市
11	ひまわり保育所	松原市三宅中3-16-9地先	通学、通園の児童が多いものの、道幅が狭く、交通事故も発生している。	歩道設置	令和元年度	松原市
12	ILIS CLUB松原	松原市岡3-4-37地先	歩道と車道の区別がなく、交通量も多い。	路面標示の設置	令和元年度	松原市