


松原小学校通学路対策箇所図






天美西小学校通学路対策箇所図











三宅小学校通学路対策箇所図



羽曳野市

松原北小学校通学路対策箇所図





河合小学校通学路対策箇所図



平成31年2月15日

【対策検討メンバー】松原市教育委員会  
松原東小学校、松原警察署、大阪府富田  
土木事務所、松原市みらいの整備部


— 通学路 (学校指定)  
× 要対策箇所  
○ 改修済箇所

松東小③カーブミラーひび割れ。  
〈対策メニュー〉修繕  
平成30年度対応済

松原東小学校


松東小①床面のタイルにひび割れや  
隆起があり、児童がつまづくおそれ  
がある。  
〈対策メニュー〉陸橋の補修  
平成30年度対応済

松東小②「丁字路」の表示が消え  
かかっている。  
〈対策メニュー〉道路標示塗替  
平成30年度対応済




松原東小学校通学路対策箇所図






天美南小学校通学路対策箇所図





惠我小学校通学路対策箇所図





— 通学路 (学校指定)  
× 要対策箇所  
○ 改修済箇所

別添②

平成31年2月16日

【対策検討メンバー】京都市教育委員会  
 布忍小学校、北極警察署、大阪府道徳科  
 七木事務所、也原市みらいの館

布忍小①路面の「子ども注意」の表示  
 が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成30年度対応済

布忍小学校

布忍小②横断歩道の表示が消え  
 かけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成30年度対応済


布忍小④路面の「止まれ」の表  
 示が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成31年度済対応予定

布忍小③路面の「制限30」の表示  
 が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成31年度対応予定

堺北 市区


布忍小学校通学路対策箇所図





天美北小学校通学路対策箇所図





松南小①路面の「通学路注意」の表示が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成30年度対応済

松南小③横断歩道の表示が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成31年度対応予定

松南小②路面の「止まれ」の表示が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成31年度対応予定

松南小④横断歩道の表示が消えかけている。  
 <対策メニュー>道路標示塗替  
 平成31年度対応予定

松原南小学校

別添②  
 平成31年2月16日  
 【対策検討メンバー】は原市教育委員会、松原南小学校、松原警察署、大阪府富田林土木事務所、松原市みらいづくり推進室

- 通学路(学校指定)
- × 要対策箇所
- 改修済箇所


堺市  
 美原区

松原南小学校通学路対策箇所図









中央小学校通学路対策箇所図



